

Thông tin chi tiết về chất phủ bề mặt kháng UV Maxbond 328P

- Mã sản phẩm: Maxbond 328P
- Hãng sản xuất: Maxbond
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Màu sắc: Ghi xám và xanh lá cây
- Đóng gói: Bộ 16kg
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt



Maxbond 328P – Chất phủ bề mặt kháng UV gốc polyurethane

Đặc tính kỹ thuật

- Bề mặt: Bóng
- Tỷ lệ pha trộn (theo cân nặng): 8:1 (chất nhựa/ chất tăng cứng)

- Thời gian chờ thi công: 2h
- Hàm lượng chất rắn (ASTM D2697): 43% ± 3
- Điểm bắt cháy: Tối thiểu 27°C
- Thời gian khô ở 30°C:
- Khô bề mặt: 20 phút
- Khô cứng: 8 tiếng

Ưu điểm nổi trội của chất phủ kháng tia UV 2 thành phần Maxbond 328P

- Maxbond 328P là lớp phủ bảo vệ đặc biệt, PU gốc dung môi, hai thành phần
- Không bị bay màu
- Đem đến sự bảo vệ lâu dài cho màng và lớp phủ khỏi tác hại của tia UV và sự bào mòn.
- Bám dính tốt với bề mặt bê tông và đặc biệt kết dính với lớp polyurethane.
- Có tính năng thẩm thấu sâu, khả năng bảo vệ cao, độ bền lâu dài.
- Loại chất phủ quan trọng dùng để phủ bảo vệ các kết cấu dễ bị ăn mòn xâm thực hoặc mài mòn cơ học.
- Liên kết tốt với các bề mặt vật liệu xây dựng
- Độ kháng mài mòn cơ học, kháng ăn mòn hóa chất, xâm thực của Maxbond 328P vô cùng cao
- Dụng cụ thi công đơn giản như: cọ quét, ru lô, vòi phun áp lực...
- Thời gian cho phép thi công dài nên dễ thi công, tiết kiệm vật tư
- Giúp tăng khả năng chống chịu được tia UV và tăng tuổi thọ cho công trình xây dựng
- Dùng để phủ bảo vệ các kết cấu dễ bị ăn mòn xâm thực hoặc mài mòn cơ học
- Trong thành phần của chất phủ không có chất độc hại; không gây ô nhiễm môi trường xung quanh con người



Ưu điểm khi thi công

Ứng dụng của chất phủ bề mặt Maxbond 328P cho các công trình xây dựng

Maxbond 328P có độ thẩm thấu cao, được dùng để tạo lớp phủ bảo vệ, chống ăn mòn; chống tia UV cho các cấu kiện sắt, thép, gỗ hoặc các cấu kiện có nguồn gốc xi măng như:

- Bê tông
- Vữa xây tô
- Đá nhân tạo...

Các cấu kiện thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với tia UV ... cần thiết phải sơn phủ Maxbond 328P trước khi đưa vào sử dụng

Hướng dẫn cách sử dụng chất phủ bảo vệ chống tia UV Maxbond 328P đúng kỹ thuật

Dụng cụ thi công

- Quần áo bảo hộ lao động
- Đeo găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Chất phủ Maxbond 328P
- Các dụng cụ thi công khác

Làm sạch bề mặt

- Bề mặt bê tông cũ hoặc mới, bề mặt gạch gốm, gạch men,... đều phải mài bằng máy chuyên dụng trước khi thi công chống thấm bằng Maxbond 328P
- Sau đó vệ sinh sạch bề mặt bằng máy thổi bụi, máy hút bụi... Tuyệt đối không được dùng nước để làm sạch.

Tỉ lệ pha trộn

- Chất nhựa nên được khuấy kỹ để hòa tan các chất lắng có thể có trước khi đổ vào thùng trộn
- Từ từ đổ chất tăng cường vào thùng trộn trong khi tiếp tục khuấy đều
- Khi đã khuấy xong, hỗn hợp Maxbond 328P phải được thi công trong vòng 30 phút đến 60 phút ở khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Thi công

- Thi công Maxbond 328P bằng chổi sơn, con lăn hoặc phun để đạt được độ dày tối thiểu 0.1mm
- Khi thi công Maxbond 328P trực tiếp lên màng hoặc lớp phủ thứ nhất cần đảm bảo lớp vật liệu bên dưới đã khô cứng.
- Khuyến cáo sử dụng chất quét lót Maxbond PU cho bề mặt bê tông và những bề mặt khác nhiều lỗ rỗ




TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Chỉ sử dụng ở những khu vực thông gió tốt và tránh xa nguồn lửa.
- Mật độ tiêu thụ: Khoảng 0.2kg/m² với độ dày mỗi lớp 0.1mm



Thi công chất phủ chống thấm Maxbond

Giới hạn

- Không nên sử dụng Maxbond 328P ở những bề mặt có sự gia tăng độ ẩm
- Bề mặt có kết cấu không đồng nhất hoặc thi công không đồng đều có thể khiến cho bề mặt hoàn thiện có độ bóng khác nhau

Thông tin đảm bảo an toàn và sức khỏe

- Maxbond 328P có chứa dung môi có hại cho da và mắt
- Sử dụng đồ bảo hộ, găng tay cao su và mặt nạ khi thao tác sản phẩm
- Chỉ thi công ở thu vực thông thoáng
- Không được để hóa chất dính lên mắt, mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc
- Không được để gần khu thực phẩm ăn uống
- Không nên hít mùi Maxbond 328P quá nhiều
- Khi dùng xong phải vứt rác đúng nơi quy định
- Không được đổ chất thải xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu không may dính vào mắt thì rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp ngay bác sĩ nơi gần nhất để chuẩn đoán kịp thời
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi