

Thông tin về máy chà nhám tường Super Fast SF-CN01

- Mã sản phẩm: Super Fast SF-CN01
- Model: SF-CN01
- Điện áp: 220V
- Công suất chà: 1100W
- Tốc độ quay: 800-1800 vòng/phút
- Đường kính mâm: 230mm
- Điều chỉnh: 6 tốc độ
- Có đèn LED hỗ trợ
- Cách bảo quản: Nên để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt

Một số đặc điểm của máy chà nhám tường Super Fast SF-CN01

Máy chà nhám tường Super Fast SF-CN01 đang được nhiều đơn vị xây dựng lựa chọn và sử dụng cho công trình của mình. Đây là dòng máy mài tường cầm tay mang lại hiệu quả công việc một cách nhanh chóng.

- Super Fast SF-CN01 với động cơ mạnh mẽ cùng chất lượng bền bỉ theo thời gian.
- Trọng lượng máy khá nhẹ cực kỳ lý tưởng khi chà tường trong nội thất hoặc ngoại thất
- Sản phẩm tích hợp chức năng hút bụi trực tiếp.
- Với tốc độ chà mạnh mẽ trên bề mặt tường, cạnh cầu thang, trần nhà,...
- Nhằm giảm thiểu lượng bụi bắn khi xả vữa xi măng thừa; xả bột trét, bột matit;... bảo vệ sức khỏe cho người dùng.
- Dòng máy này giúp giảm tới 90% lượng bụi thoát ra môi trường so với khi chà nhám bằng tay.
- Với cấu tạo phần cán dài hơn 2m nên chà tường xa và cao hơn.
- Đường kính chà nhám 230mm giúp thúc đẩy tiến độ làm việc đạt hiệu quả tối đa.
- Các bộ phận máy chà nhám sơn nước được tháo lắp một cách dễ dàng và tiện lợi.
- Đèn LED 360 độ giúp người dùng thoải mái làm việc tại những khu vực thiếu ánh sáng.
- Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế

Ứng dụng của máy chà nhám tường Super Fast SF-CN01

Sản phẩm tích hợp chức năng hút bụi trực tiếp. Nhằm giảm thiểu lượng bụi bắn khi:

- Xả vữa xi măng thừa
- Xả bột trét, bột matit,...

Quy trình sử dụng máy chà nhám tường Super Fast SF-CN01 hiệu quả

Máy chà nhám tường Super Fast SF-CN01 cho năng suất làm việc cao hơn gấp 10 lần so với phương pháp thủ công . Tuy nhiên nếu không biết cách sử dụng vận hành máy rất khó để đạt được kết quả như mong muốn. Sau đây là các bước sử dụng máy xoa tường trát vữa hiệu quả:

Bước 1: Trát vữa lên tường bằng máy hoặc thủ công.

Bước 2: Gạt phẳng mặt tường sơ bộ bằng thước nhôm

Bước 3: Sử dụng máy xoa tường trát vữa gắn bàn xoa nhựa để xoa thô. Trong quá trình xoa sẽ có những chỗ bị khuyết vữa thợ cần dùng bay đắp thêm vữa và tiến hành xoa bằng máy.

Bước 4: Thay bàn xoa nhựa bằng bàn xoa mút để làm mịn bề mặt tường.

Bước 5: Sau khi hoàn thành, tháo bàn xoa vệ sinh sạch sẽ. Bảo quản máy ở nơi khô thoáng tránh được các tác động từ bên ngoài như thời tiết, hóa chất,...

Bước 6: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đảm bảo máy hoạt động ổn định cho những lần sử dụng tiếp theo