

Mô tả chi tiết về dung dịch pha keo rồng vàng T-99

Mã sản phẩm: T-99

Màu sắc: Trong suốt

Dạng tồn tại: Dạng lỏng

Công năng: Pha loãng / chùi rửa keo rồng vàng

Đóng gói:

- Loại 100ml (48 chai/thùng)
- Loại 1L (6 can/thùng)
- Loại 5L (can nhựa)
- Loại 16Kg (thùng)

Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Nước pha keo rỗng vàng dung dịch T-99

Thông số kỹ thuật của dung dịch pha keo

NƯỚC PHA KEO T-99		
Tính chất	Đơn vị	Giá trị
Màu sắc	-	Trong suốt
Mùi	-	Có mùi thơm
Ngưỡng mùi	ppm	<1.74
Trạng thái vật lý/dạng	-	Lỏng
Độ nhớt động học (25°C)	mm ² /s	0.63
Áp suất hơi (0°C /32°F)	KPa	1
Độ tan trong nước	Kg/ m ³	0.515
Độ tan trong các dung môi khác	-	Tan trong hydrocarbon và aceton
Tỉ lệ bay hơi	(nBuAc=1)	2
Nhiệt độ phân hủy	-	Ổn định trong điều kiện bình thường
Tính dễ cháy	-	Có

Thông số kỹ thuật

Ưu điểm nổi trội của dung dịch T-99 pha keo rỗng vàng

Không phải ngẫu nhiên mà dung dịch pha sơn T-99 lại được ưa chuộng đến vậy. Càng ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều hơn. Phải kể đến một số đặc điểm như

- T-99 là dung dịch dùng để tẩy rửa hoặc pha loãng keo rỗng vàng theo nhu cầu sử dụng
- Có tính nóng làm quyện keo, chảy đều
- Vì vậy dễ dàng loại bỏ phần keo thừa, keo bám trên sàn, bề mặt thi công
- Làm các vết keo bẩn sẽ được xóa sạch dễ dàng
- Làm quyện keo, chảy đều, sử dụng vô cùng dễ dàng
- Phù hợp với mọi loại keo
- Dung dịch T-99 giúp loại bỏ keo thừa, keo bám trên sàn, tường...
- Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh



Ưu điểm khi dùng dung dịch

Sử dụng keo dung môi keo rồng vàng để mang lại hiệu quả tốt nhất

Bước 1: Bảo đảm 2 bề mặt cần dán thật sạch và khô

- Trước khi bôi đều keo dán lên 2 bề mặt của sản phẩm, bạn phải làm nhẵn, khô và sạch 2 bề mặt, không được dính bụi, dầu mỡ và các hóa chất khác.

Bước 2: Phủ đều keo rỗng vàng lên bề mặt cần dán

- Lưu ý bạn cần phải phủ thật đều keo lên cả 2 bề mặt cần dán của sản phẩm.
- Bạn có thể sử dụng cọ quét, con lăn hoặc máy phun keo chuyên dụng

Bước 3: Đợi một thời gian cho keo khô

- Chờ từ 10 đến 15 phút cho keo khô hoàn toàn rồi mới ép chặt 2 bề mặt lại với nhau; không được dán liền khi keo chưa khô.

Bước 4: Dán 2 bề mặt lại với nhau

- Dán 2 bề mặt lại với nhau, tạo lực ép để bảo đảm độ dính tối đa cho sản phẩm

Bước 5: Dùng dung dịch T-99 để chùi rửa hoặc pha loãng keo

- Dùng nguyên chất không pha (1 lít dung dịch T-99 có thể pha loãng 10kg keo rỗng vàng)
- Phun trực tiếp hoặc dùng khăn ẩm thấm đều dung dịch T-99 lên bề mặt rồi làm sạch bằng khăn, bàn chải hoặc dao cạo
- Sau đó, dùng khăn ướt lau lại hoặc dùng nước rửa sạch hóa chất
- Dùng để pha loãng keo (tỉ lệ khuyến cáo dưới 15%)
- Bên cạnh đó, dung dịch T-99 còn được dùng để chùi rửa khi keo bị dính và vấy bẩn ra bề mặt cần dán.

Một số lưu ý khi sử dụng keo

- Nên thi công trong môi trường thông thoáng, tránh xa lửa, những nơi dễ phát nhiệt.
- Nên dùng găng tay, kính hoặc mặt nạ bảo hộ khi sử dụng
- Tuyệt đối không nên ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Đóng chặt nắp khi không sử dụng, để ở nơi thông thoáng
- Tuyệt đối tránh thải dung dịch T-99 ra môi trường ngoài
- Nếu bị dính vào mắt, yêu cầu hỗ trợ y tế tức thì sau khi đã rửa sạch mắt bằng nước
- Tránh xa tầm tay trẻ em và thú cưng



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Hotline: 0908.358.395



KEO RỒNG VÀNG

**NƯỚC PHA KEO
T-99**

www.keorongvang.com





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Mua dung dịch pha keo ở đâu