

Giới thiệu chung về dầu bôi khuôn chống dính BK4

- Mã sản phẩm: BK4
- Hãng sản xuất: VIBM
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sử dụng: Bôi ván khuôn, Hỗ trợ cho việc tháo ván khuôn
- Đóng gói: Can 20 lít hoặc phuy 200 lít
- Dạng tồn tại: Dạng lỏng
- Màu sắc: Màu sữa
- Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 03 tháng trong thùng kín
- Cách bảo quản: Để ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời



Dầu bôi khuôn chống dính BK4 chính hãng

Một số ưu điểm của dầu bôi khuôn chống dính BK4

- Dầu bôi khuôn chống dính BK4 là loại nhũ tương dầu – nước
- Thành phần chủ yếu là dầu, mỡ động cơ, chất nhũ hoá, chất ổn định và nước
- BK4 có khả năng bám dính trên bề mặt bê tông, gỗ và kim loại
- Có khả năng chống dính cao cho khuôn
- Có khả năng chịu nhiệt cao, giúp làm mát khuôn trong khi đúc
- Dầu BK4 không làm bẩn, biến màu bề mặt bê tông, không ăn mòn cốt pha
- Cũng có thể sử dụng cho khuôn sản xuất bê tông li tâm

- Đánh bóng khuôn hiệu quả, không để lại vết tích
- Không tạo mùi khó chịu, thi công dễ dàng và nhanh chóng
- Giá thành ổn định, tiết kiệm chi phí kinh tế xây dựng
- Kéo dài tuổi thọ của ván khuôn, tăng số lần sử dụng
- An toàn cho người sử dụng và môi trường


Các ứng dụng của dầu bôi khuôn chống dính BK4

Dầu bôi khuôn chống dính BK4 sở hữu nhiều chức năng vượt trội nên ứng dụng được nhiều trong các quy trình sản xuất như:

- Dầu BK4 dùng để chống dính cho các loại cốt pha gỗ, kim loại, bê tông, chất dẻo... trong chế tạo cấu kiện bê tông đúc sẵn hoặc thi công bê tông tại chỗ.
- Dầu không làm bẩn, biến màu bề mặt bê tông, không ăn mòn cốt pha
- Có thể sử dụng cho khuôn sản xuất bê tông li tâm
- Tác dụng bôi trơn giúp sản phẩm lấy ra khỏi khuôn đúc một cách dễ dàng mà không lo hư hỏng khuôn hay sản phẩm

Cách sử dụng dầu bôi khuôn chống dính BK4 như thế nào ?

- Dùng chổi, ru lô hay tấm vào vải rồi quét hoặc lau lên bề mặt cốt pha cần chống dính trước một lớp dầu bôi BK4 khi đổ bê tông
- Lượng tiêu hao: 1 lít dầu dùng cho 15-30 m² bề mặt tùy loại cốt pha



Dầu lăn ván khuôn

An toàn lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Hạn chế để dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi bụi bản quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu bị dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để dầu bôi khuôn BK4 tránh xa tầm tay của trẻ em